

GEDORE Automatik-Körner 101



Automatik-Körner mit Spitze

Automatik-Körner mit Spitze und Einhandbedienung sind Werkzeuge, die in der Metallbearbeitung eingesetzt werden. Ein Körner ist ein Werkzeug, das zum Anzeichnen von Löchern in Metall verwendet wird, bevor diese gebohrt werden. Die Spitze des Körners wird auf die Stelle gedrückt, an der das Loch gebohrt werden soll, und mit einem Hammer leicht angeschlagen. Dadurch wird eine kleine Delle im Metall erzeugt, die als Ausgangspunkt für den Bohrer dient.

- Für Einhandbedienung
- Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus
- Schlagkraft zwischen 60 - 130 N stufenlos einstellbar
- Mit 2-K Handschutz für komfortables und sicheres Arbeiten