



## Wampfler Schleifleitungsverbinder 0835

Steckverbinder zur Verbindung von 2 Stromschienen. Bestehend aus:

- 2 Stück Steckverbinder für Cu-Schiene
- 1 Stück Verbinderkappe (mit Zentrierfunktion)

### Montage der Schleifleitungsverbinder

Die Verbinder werden in die Stromschienen gesetzt und von Hand leicht hineingedrückt. Mittels Kunststoffhammer treibt man sie bis zum Anschlag in die Schleifleitungen.

Im Folgenden wird die Verbinderkappe bis zum Anschlag auf die Schleifleitung aufgeschoben und die nächste Schleifleitung in die Schienenhalter eingerastet. Am Ende werden die Stromschienen bündig im Isolierprofil ausgerichtet.

Schleifleitungsverbinder 0835	Polzahl	Preis exkl. 19% MwSt.
2P PL Cu	2	-