



Wampfler Stromschienenhalter

Schienenhalter an kundenseitiger Tragekonstruktion montieren; beispielsweise an Spannarme, die an der Kranbahn vormontiert wurden. Die Schienenhalter vertikal und horizontal ausrichten, sodass sie fluchten.

Die Kastenschleifleitungsschiene von unten in den montierten Schienenhalter schieben, sodass der Schienenhalter sich im unteren Teil etwas aufdrückt.

Die Kastenschleifleitungsschiene ganz nach oben drücken, sodass der Schienenhalter in den unteren Gehäuseerand des Isolierprofils hörbar einklipst. Sicherstellen, dass die Klips vom Schienenhalter beidseitig richtig im Isolierprofil sitzen.

Material: Kunststoff, Stahl

Einklipsbar und drehbar

Aufhängeabstand max. 2.000 mm

Wahlweise: mit Sechskantmutter oder mit Nutenstein für spannarrrmontage

Stromschienenhalter

Länge

Programm

Preis exkl. 19% MwSt.